



SWISS CHEMICALS

TEST de EFICIENCIA del VEHÍCULO

Taller / garajeSPAMOVIL Servicio oficial BMW Fecha12/03/2014.....

Vehículo (Marca/Modelo) ...BMW Serie 1. 1.200 (Matrícula : 4142 FTN)..... Kilómetros ...97.575 Km...

TRATAMIENTO

DPF Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
DPF Enjuague	<input checked="" type="checkbox"/>
DPF Regenerador	<input checked="" type="checkbox"/>

MÉTODO

Tratamiento limpieza Filtro de Partículas

RESULTADOS DEL TEST

	ANTES	DESPUÉS	VARIACIÓN
PORCENTAJE DE SATURACIÓN	193	16	Disminución de un 177
ACUMULACIÓN DE CENIZAS			
PRESION DEL DIFERENCIAL. ENTRADA DPF			

COMENTARIOS

LIMPIEZA FILTRO DE PARTÍCULAS SIN DESMONTAR

En la lectura de contra presión en gases de escape, daba un valor de 193.

Realizamos el tratamiento de limpieza con producto

WARM UP.

Después de la limpieza, el vehículo permaneció 15 min. en régimen continuo de 3.000 revoluciones aproximadamente.

Una vez finalizada la operación, la lectura de contra presión en gases de escape dio un valor de 16.

SELLO DEL TALLER
SPAMOVIL VALENCIA
BMW Service
TEL: 96 134 14 15 - 96 134 14 16

Firma:

Verificado por:

Taller / garajeSPAMOVIL Servicio oficial BMW Fecha ...12/03/2014.....

Vehículo (Marca/Modelo) ...BMW Serie 1. 1.200 (Matrícula : 4142 FTN)..... Kilómetros ...97.575 Km...

TRATAMIENTO

DPF Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
DPF Enjuague	<input checked="" type="checkbox"/>
DPF Regenerador	<input checked="" type="checkbox"/>

MÉTODO

Tratamiento limpieza Filtro de Partículas

RESULTADOS DEL TEST

	ANTES	DESPUÉS	VARIACIÓN
PORCENTAJE DE SATURACIÓN	193	16	Disminución de un 177
ACUMULACIÓN DE CENIZAS			
PRESION DEL DIFERENCIAL. ENTRADA DPF			

COMENTARIOS
LIMPIEZA FILTRO DE PARTÍCULAS SIN DESMONTAR

En la lectura de contra presión en gases de escape, daba un valor de 193.

Realizamos el tratamiento de limpieza con producto WARM UP.

Después de la limpieza, el vehículo permaneció 15 mín. en régimen continuo de 3.000 revoluciones aproximadamente.

Una vez finalizada la operación, la lectura de contra presión en gases de escape dio un valor de 16.

SELLO DEL TALLER

Firma:

Verificado por: